Chaîne fonctionnelle MAXPID
Nomenclature

Rep	Nbre	Désignation	Matériau	Observation
1	1	Vis à billes		
2	1	Chaise usinée		
3	2	Vis FHc M4-10 Z		Commerce
4	2	Vis CHc M4-20		Commerce
5	1	Bras usiné		
6	1	Equerre de repérage		
7	2	Vis FHc M3-10 Z		Commerce
8	1	Bille Ø7		Commerce
9	1	Rondelle de potentiomètre		Commerce
10	1	Potentiomètre PMR 411		Commerce
11	2	Bague INA PAF 30160 P10		Commerce
12	1	Axe de bras		
13	2	Vis CHc M6-10		Commerce
14	4	Axe d'articulation		
15	4	Vis CHc M4-8		Commerce
16				
17	1	Axe poids		
18	2	Écrou serrage poids		
19	1	Axe ressort		
20	1	Ressort C 30 x 08 x 1,5		
21	2	Rondelle plastique fraise D3		